

Misuratore di portata Thermal Mass Serie S-TMASS-TMF

Manuale operativo



INDICE

Questo manuale operativo fornisce informazioni su installazione, connessione e messa in servizio del sistema di misura. Il personale tecnico deve leggere e approfondire le note sulla sicurezza e le istruzioni riportate e conservare il manuale a portata di mano.

1. Sicurezza	pag. 3
2. Specifiche tecniche	pag. 5
3. Costruzione meccaniche e dimensioni	pag. 6
4. Installazione	pag. 8
5. Cablaggio	pag. 12
6. Display ed elementi operativi	pag. 16
7. Configurazione dei parametri	pag. 17
8. Descrizione dei parametri	pag. 22
9. Ricerca guasti	pag. 23
10. Appendice I Densità e coefficiente di conversione per gas comuni	pag. 25
11. Appendice II Valore di fondoscala per gas comuni	pag. 28

Dopo la conclusione del lavoro di redazione di questo manuale, è possibile che i dati riportati abbiano subito variazioni per motivi tecnici. Il presente documento riporta una selezione delle versioni disponibili. Per qualsiasi dubbio e informazione, contattare **SMERI** (tel. +39 02 539 8941; e-mail: smeri@smeri.com).

1. SICUREZZA

Il sistema di misura descritto è destinato alla misura di portata dei gas in base al principio della dispersione termica.

Deve essere applicato nel rispetto delle specifiche tecniche e valutando l'idoneità dei materiali con il prodotto (nel dubbio consultare SMERI).

Un uso improprio, diverso da quello per cui è stato sviluppato, non è consentito.

Sono vietate le modifiche, se non autorizzate, perché potrebbero creare pericoli imprevisti.

Questo sistema di misura è stato progettato in base alle più recenti procedure di buona ingegneria, è stato collaudato e ha lasciato la fabbrica in condizioni tali da essere usato in completa sicurezza.

Il personale tecnico addetto deve essere qualificato e autorizzato dal responsabile dell'impianto a eseguire gli interventi di installazione, messa in servizio, funzionamento, diagnostica e manutenzione. Deve approfondire questo manuale, rispettare le indicazioni riportate e, anche, le norme locali e nazionali applicabili. Durante gli interventi, deve indossare sempre gli equipaggiamenti per la protezione personale.

SMERI srl non è responsabile di eventuali danni dovuti a un uso improprio, non conforme allo scopo applicativo per cui è stato sviluppato questo misuratore di portata.

Per qualsiasi non conformità, dubbio o modifica:

contattare l'ufficio tecnico **SMERI** (tel. +39 02 539 8941; e-mail: smeri@smeri.com).

1.1 Ricevimento, trasporto, immagazzinamento

Alla consegna, verificare che l'ordine sia conforme ai documenti di spedizione e alla targhetta del dispositivo fornito. Controllare che gli imballaggi e la merce consegnata non siano danneggiati.

Il sistema di misura deve essere trasportato fino al punto di installazione utilizzando l'imballaggio originale. Evitare qualsiasi urto o caduta, che possono danneggiare il misuratore e ridurre l'accuratezza delle misure.

Per l'immagazzinamento, utilizzare gli imballaggi originali e scegliere luoghi asciutti, non polverosi e protetti dalle intemperie.

1.2 Avvisi importanti e note sulla sicurezza

Simboli degli avvisi



Pericolo

Il non rispetto di questo avviso può causare lesioni personali, anche letali.



Attenzione

Il non rispetto di questo avviso può causare lesioni personali o danni al dispositivo e all'impianto.



Divieto

Indica interventi e procedure non consentiti.

	Selezionare un dispositivo antideflagrante per applicazioni in area pericolosa Controllare che la targhetta del dispositivo riporti gli identificativi della certificazione per area sicura e la classe di temperatura. In assenza di queste indicazioni, il dispositivo non può essere utilizzato in area pericolosa. La classe di temperatura del dispositivo per la sicurezza antideflagrante deve rispettare i requisiti di temperatura e protezione antideflagrante dell'impianto. Verificare la conformità della certificazione per area sicura e la classe di temperatura.
	La classe di protezione del dispositivo deve rispettare i requisiti delle condizioni operative locali. La classe di protezione locale deve essere inferiore o uguale a quella del dispositivo. Verificare il tipo di alimentazione Al momento dell'ordine si può selezionare un tipo di alimentazione 220 VAC o 24 VDC. Accertarsi del tipo di alimentazione prima di eseguire il cablaggio. Verificare le condizioni ambiente e la temperatura del fluido Le condizioni ambiente e la temperatura del fluido devono essere inferiori al valore nominale del dispositivo (v. Specifiche a pag. 5). Verificare la pressione ambiente presente in loco e la pressione massima del fluido Devono essere inferiori al valore nominale del dispositivo (v. Specifiche a pag. 5). Requisiti extra per fluidi speciali Alcuni gas hanno proprietà speciali e di conseguenza si deve ordinare un dispositivo specifico. Verificare che il misuratore soddisfi i requisiti locali prima di eseguire l'installazione. Nel caso di dubbi sul modo di funzionamento del dispositivo o se danneggiato, non utilizzarlo. Contattare SMERI.
	Non aprire il dispositivo, se è impiegato in area pericolosa. Prima di eseguire i cablaggi, disattivare l'alimentazione. Installazione con giunto a compressione e manutenzione non sono consentite, se la pressione del fluido è troppo alta (5 volte la pressione atmosferica standard o superiore). Ridurre la pressione a livelli di sicurezza o disattivare il processo. Installazione hot-tap e manutenzione non sono consentite in presenza di gas pericolosi per la salute. Disattivare il processo o applicare procedure per garantire condizioni sicure.

2. SPECIFICHE TECNICHE

Dati tecnici	
Fluido misurato	Molti tipi di gas (eccetto acetilene)
Dimensioni del tubo	DN10-DN4000
Velocità	0,1-100 Nm/s
Accuratezza	$\pm 1...2,5\%$
Temperatura operativa	Sensore -40...220°C (350 °C in opzione); trasmettitore -20...+45 °C
Pressione operativa	Sensore a inserzione e sensore flangiato: pressione del fluido $\leq 1,6$ MPa Pressioni speciali: contattare SMERI.
Alimentazione	Versione compatta: 24 VDC o 220 VAC, consumo corrente ≤ 18 W Versione separata: 220 VAC, consumo corrente ≤ 19 W
Tempo di risposta	1 s
Uscita	4-20 mA (isolamento optoelettronico, carico max. 500 Ω), impulsi, RS485 (isolamento optoelettronico) e HART
Uscita di allarme	1-2 relè di rete, stato normalmente aperto, 10 A/ 220 VAC o 5A/ 30 VDC
Tipo di sensore	A inserzione standard, con giunto a compressione, flangiato
Esecuzione	Compatta o separata
Materiale del tubo	Acciaio al carbonio, acciaio inox, materiale plastico
Materiale della custodia del sensore	SS304 o SS316
Classe di protezione	IP65
Display	LCD a 4 righe per portata massica, portata volumetrica alle condizioni standard, totalizzatore di portata, marcatura data/ora, tempo di funzionamento, velocità di deflusso, ecc.

3. COSTRUZIONE MECCANICA E DIMENSIONI

3.1 Costruzione e struttura del dispositivo




Il sensore del misuratore di portata a inserzione in versione compatta deve essere inserito considerando l'asse della tubazione (v. [Procedura di installazione](#)) e la lunghezza del sensore dipende dalla dimensione della tubazione.

3.2 Dimensioni


Ø nom.	Ø est. flangia	Foro centr.	Foro vite	Filett. vite	Superficie di tenuta		Spess. flangia	Lungh. tubo
DN	D	K	NxL		d	f	C	L
15	95	65	4x14	M12	46	2	14	280
20	105	75	4x14	M12	56	2	16	280
25	115	85	4x14	M12	65	2	16	280
32	140	100	4x18	M16	76	2	18	350
40	150	110	4x18	M16	84	2	18	350
50	165	125	4x18	M16	99	2	20	350
65	185	145	4x18	M16	118	2	20	400
80	200	160	8x18	M16	132	2	20	400
100	220	180	8x18	M16	156	2	22	500

Questa tabella si riferisce a una pressione di 1,6 Mpa; se superiore, contattare SMERI per definire le specifiche.


Per DIN 15-80, il misuratore può essere realizzato con connessione filettata.




Sensore a inserzione standard



Sensore a inserzione con giunto a compressione



Sensore flangiato



4. INSTALLAZIONE

4.1 Principio di misura

Questi misuratori di portata si basano sul principio della dispersione termica: il gas che fluisce nel tubo sottrae calore a un corpo riscaldato.

A questo scopo, il misuratore di portata comprende due sensori di temperatura: uno misura la temperatura attuale del gas, che è il valore di riferimento. Il secondo sensore è riscaldato mantenendo una temperatura differenziale costante tra i due sensori

Quando il gas comincia a scorrere nel tubo di misura, il sensore di temperatura riscaldato si raffredda al suo passaggio e tale effetto di raffreddamento è direttamente proporzionale alla velocità di deflusso. La corrente elettrica necessaria per mantenere il differenziale di temperatura è, di conseguenza, una misura diretta della portata massica.

La formula è:

$$V = K [Q / \Delta T]^{1.87} / \rho_g$$

Dove:

ρ_g = gravità specifica del fluido

V = velocità

K = coefficiente di equilibrio

Q = potere calorico

ΔT = temperatura differenziale

La gravità specifica del fluido è correlata alla densità:

$$\rho = \rho_n \times \frac{101.325 + P}{101.325} \times \frac{273.15 + 20}{273.15 + T}$$

Dove:

ρ_g = densità del fluido alle condizioni operative (kg/m³)

P = densità del fluido alle condizioni standard
(101.325kPa e 20 °C; kg/m³)

T = temperatura alle condizioni operative (kPa)

Le due formule evidenziano una certa correlazione funzionale tra velocità e pressione alle condizioni operative e tra densità del fluido e temperatura alle condizioni operative.

Dato che la temperatura del sensore è sempre di 30 °C superiore alla temperatura del fluido (ambiente) e che il misuratore si basa sul metodo della temperatura differenziale costante, il misuratore di portata non richiede di regola una compensazione della temperatura e della pressione.


4.2 Posizione di installazione

Questo misuratore a principio termico richiede un profilo di portata completamente sviluppato per garantire misure corrette. Di conseguenza, considerare quanto segue prima di installare il dispositivo:

- Rispettare i requisiti per i tratti rettilinei in entrata e uscita.
- Per installazione e interventi sulla tubazione sono richieste le buone pratiche di ingegneria.
- Garantire il corretto allineamento e orientamento del sensore.
- Prevedere degli accorgimenti per ridurre o evitare la formazione di condensa (ad es. installare una trappola di condensa, coibentare, ecc.).
- Rispettare tassativamente la temperatura ambiente consentita e il campo di temperatura del fluido.
- Installare il trasmettitore in una posizione ombreggiata o utilizzare un tettuccio di protezione dai raggi solari.
- Per ragioni meccaniche e per proteggere il tubo, si consiglia di supportare i sensori pesanti.
- Non installare dove sono presenti forti vibrazioni.
- Non esporre ad ambienti che contengono molto gas corrosivo.
- Non condividere l'alimentazione con convertitori di frequenza, saldatrici elettriche e altre apparecchiature, che possono interferire sulla linea di alimentazione.
Se necessario, aggiungere uno stabilizzatore di corrente per l'alimentazione del trasmettitore.

4.3 Coibentazione

Se il gas è molto umido o saturo d'acqua (ad es. biogas), la tubazione e il corpo del misuratore di portata devono essere isolati per evitare la formazione di gocce d'acqua sul sensore di misura.



a = altezza di isolamento massima per il sensore flangia


b = altezza di isolamento massima per il sensore a inserzione

- Il principio della dispersione termica è influenzato da condizioni di flusso disturbato.
- Di regola, questo misuratore di portata deve essere installato sempre il più lontano possibile da qualsiasi disturbo di flusso. Per maggiori informazioni v. ISO 14511.
- Se sono presenti due o più elementi di disturbo a monte del misuratore, si deve prevedere la lunghezza del tratto in entrata massima consigliata. Ad es., se è presente una valvola prima di una curva a monte del misuratore, è richiesto un tratto di 50 x DN dalla valvola al misuratore di portata.
- Con gas molto leggeri, come elio e idrogeno, per tutti i disturbi a monte i devono considerare dei tratti rettilinei doppi.

4.4 Tratti rettilinei in entrata e in uscita


I valori minimi consigliati (senza raddrizzatore di flusso) sono:

Sensore flangiato



1 = riduzione, 2 = espansione, 3 = angolo a 90° o elemento a T, 4 = 2 angoli a 90°,
5 = 2 angoli a 90° (tridimensionale), 6 = valvola di controllo

Sensore a inserzione



1 = riduzione, 2 = espansione, 3 = angolo a 90° o elemento a T, 4 = 2 angoli a 90°,
5 = 2 angoli a 90° (tridimensionale), 6 = valvola di controllo o regolatore di pressione

4.5 Requisiti per la tubazione


Attenersi sempre a una buona prassi ingegneristica:

- Tecniche di preparazione, saldatura e finitura corrette
- Tenute di dimensioni adatte
- Flange e guarnizioni allineate correttamente
- Elementi di connessione del tubo adatti al diametro interno del misuratore
- Massima differenza di corrispondenza per i diametri del tubo:
-1 mm (0.04") per diametri < DN 200 (8"); -3 mm (0.12") per diametri ≥ DN 200 (8")
- Nelle nuove installazioni, eliminare tutte le particelle libere, metalliche e abrasive per evitare di danneggiare gli elementi sensibili durante la prima messa in servizio.

Per maggiori informazioni, v. ISO 14511.

4.6 Procedura di installazione

Base del misuratore di portata "thermal mass




Non eseguire saldature in area pericolosa



Eseguire le saldature nel rispetto dei requisiti per area pericolosa

Per l'installazione, posizionare la base sulla tubazione in modo che il foro passante della base sia perpendicolare all'asse della tubazione.

Il punto di saldatura della base e l'esecuzione della saldatura devono essere come segue:



Prima di eseguire la saldatura, la base deve essere posizionata contro l'arco circolare del tubo per garantire la tenuta

4.7 Installazione del tipo a inserzione standard

Identificare una posizione idonea al misuratore di portata. Verificare il diametro interno e lo spessore della parete del tubo.

- Posizionare l'estremità del sensore in una valvola a sfera e calcolare la lunghezza di inserzione in base al diametro interno e allo spessore della parete del tubo. Il dado non deve essere serrato manualmente.
- Ruotare l'asta di connessione del sensore in modo che il contrassegno di direzione sul sensore sia rivolto nella direzione del flusso.
- In base ai dati calcolati in loco, verificare la lunghezza di inserzione in base alla taratura sull'asta di connessione e serrare il dado saldamente.
- Se il misuratore è installato in verticale, il display può essere montato a 90°, 180° o 270° in base ai requisiti.

4.8 Installazione del tipo a inserzione con giunto a compressione

- Prima di eseguire l'installazione, verificare il tipo di connessione e installare i raccordi.
- Prima di eseguire l'installazione, disattivare il processo e attenersi attentamente alle norme dell'impianto.
- In base ai requisiti di lunghezza del misuratore, tagliare il tubo e montare flange e bulloni sul tubo.
- Garantire che il contrassegno della direzione sul misuratore sia rivolto nella direzione del flusso, che il display sia perpendicolare al piano orizzontale, che l'asse della tubazione sia parallela al piano orizzontale.
L'errore non deve essere maggiore di ± 2.5 ; fissare il misuratore con i bulloni.

5. CABLAGGIO



Controllare il tipo di alimentazione




Non intervenire sul misuratore, se è in funzione

5.1 Istruzioni per la connessione del sensore

1	2	3	4
RT1	RT2	RH1	RH2
Sensore di temperatura (Pt1000)		Riscaldatore (Pt20)	

5.2 Istruzioni per la connessione del trasmettitore




Elettronica grande con HART




Elettronica standard

5.3 Connessione dell'alimentazione

1. Alimentazione AC




2. Alimentazione CC




5.4 Connessione delle uscite


Uscita 4-20 mA a 4 fili e operatore HART




5.4 Connessione dell'uscita RS485



5.4 Connessione dell'uscita a impulsi




5.4 Connessione dell'uscita di allarme



6. DISPLAY ED ELEMENTI OPERATIVI

6.1 Display LCD



6.2 Riga dei comandi

OK	Il misuratore esegue l'autodiagnosi. Se al termine il sistema è in condizioni corrette visualizza OK, altrimenti ERR. Le informazioni sull'errore sono reperibili nel menu di configurazione "Self-Checking".
AL1	Informazioni sull'allarme. AL1 è l'allarme del canale 1, AL2 è l'allarme del canale 2.
mA	Se l'uscita in corrente supera 20 mA, è visualizzato mA, altrimenti non è indicato nulla.
OV	Se i parametri operativi sono superati (overflow), è visualizzato OV, altrimenti non è indicato nulla.
1K	Per migliorare la visualizzazione e la lettura, se la portata totale supera 10.000.000, è visualizzato 1K e la portata totale visualizzata è moltiplicata per 1000.
00103	Informazioni sullo stato della comunicazione. Le prime 3 cifre indicano l'indirizzo del dispositivo; la 4. cifra indicata parity check (0: none; 1: odd; 2: even) e la 5. cifra indica la velocità di trasmissione (baude rate 0: 1200; 1: 2400; 2: 4800; 3: 9600).

Non appena attivato, il misuratore esegue l'autodiagnosi (v. sopra OK). Se il sistema risulta corretto, il misuratore accede direttamente al menu principale.

Se il sistema non risulta in condizioni corrette, il misuratore visualizza il sottomenu dell'errore rilevato dall'autodiagnosi (v. dettagli nel menu "Self-Checking". Dopo qualche secondo (1-2) il misuratore accede automaticamente al menu principale.

Il misuratore dispone di 3 tasti funzione: F1, F2 e F3.


Per le funzioni speciali dei tasti, seguire le istruzioni indicati in basso sul display LC.

7. CONFIGURAZIONE DEI PARAMETRI

7.1 Menu principale (Main Menu)

Nel menu principale, premere F2 per accedere al menu di configurazione.

Nel menu di configurazione, premere F1 e F2 contemporaneamente per tornare al menu principale.



7.2 Menu di configurazione (Setup Menu)

Nel menu principale, premere F2 per accedere al menu di configurazione.

Premere quindi F1 per selezionare un sottomenu e F2 per accedere al sottomenu evidenziato.

--Setup menu--

1. Unit Display
2. Self-Checking
3. Total Reset
4. Parameter Setup
5. Calibration
6. Password
7. Query

7.3 Indicazione delle unità (Unit display)

Nel menu di configurazione, premere F1 per selezionare "Unit Display" e premere F2 per accedere.

Premere F1 per selezionare l'unità ingegneristica di portata o totale e premere F3 per impostarla.

"Flow": unità di portata.

Opzioni disponibili: Nm³/h, Nm³/min, NI/h, NI/min, t/h, t/min, kg/h e kg/min.

"Total": unità di portata totale. Si può selezionare Nm³, NI, t e kg.

Selezionare l'unità richiesta e premere quindi F2; il menu principale è visualizzato con l'unità configurata.

Flow: Nm3/h
Total: Nm3

Shift Enter Mod

7.4 Autodiagnosi (Self-Checking)

Nel menu di configurazione, premere F1 per selezionare "Self-Checking" e premere F2 per accedere.

Se il misuratore visualizza ERR nel menu principale, accedere a questo sottomenu per controllare i dettagli dello stato di funzionamento.

Il segno di spunta indica che è ok, x che il parametro non è anomalo.

Dopo l'accensione, il misuratore esegue l'autodiagnosi e in presenza di una o più anomalie visualizza il menu di autodiagnosi. Si può accedere a questo menu anche durante il funzionamento del misuratore.

Self-Checking
Clock ✓ Memory ✓
Power ✓ AD Con ✓
Param ✓ Sensor ✓

7.5 Reset completo (Total Reset)

Nel menu di configurazione, premere F1 per selezionare "Total Reset" e premere F2 per accedere.

Premere F1 per accedere alla password, inserire la password per il reset (predefinita 000000), premere F1 per scorrere le cifre e F3 per modificare la cifra evidenziata. Al termine dell'inserimento della password, premere F2 per accedere al sottomenu del reset completo.

Premere F1 e F2 contemporaneamente per eseguire il reset completo. Al termine, il display visualizza 0000000.0000. In questo sottomenu, si può premere F2 per accedere al reset del tempo di funzionamento.

L'unità di misura del tempo di funzionamento è il minuto. Il tempo maggiore è di 8 cifre e la procedura di azzeramento è la medesima del reset completo.

Al termine, premere F2 per ritornare al menu principale.

Reset Password

000000

Shift Enter Mod

Total Reset

0000000.0000

Reset Enter Reset

Running Time Reset

00000000 min

Reset Enter Reset

7.6 Configurazione dei parametri (Parameter Setup)

Nel menu di configurazione, premere F1 per selezionare "Parameter Setup" e premere F2 per accedere a "Password Setup".

Inserire la **password** (predefinita 000000), scorrere le cifre con F1 e premere F3 per modificare il numero.

Quando sono state inserite tutte le cifre, premere F2 per confermare e accedere al menu Language.

Premere F3 per selezionare la **lingua** ("Language") del display. La password per modificare la lingua è 321456.

Premere quindi F2 per terminare l'impostazione e inserire l'ID equivalente.

Il parametro "Equivalent ID" serve per configurare il **diametro interno del tubo**. Se il tubo è a sezione rettangolare, si deve inserire un diametro interno equivalente.

L'unità sono i mm.

Il campo è da 0000,000 fino a 9999,999.

Premere quindi F2 per accedere al coefficiente di filtro.

Coefficiente del filtro (Filter Coe)

Se la portata presenta forti fluttuazioni, aumentare questo valore per ottenere una lettura stabile.

Il campo è 0...32,0; 0 indica senza filtro.

Premere quindi F2 per accedere al taglio di bassa portata.

Password Setup

000000

Shift Enter Mod

Language

English

Shift Enter Mod

Equivalent ID

0100.000 mm

Shift Enter Mod

Filter Coe 00

Shift Enter Mod

Il parametro "Low flow cutoff" serve per impostare il **taglio di bassa portata** in base alle condizioni correnti. L'unità ingegneristica è la medesima della portata.

Il campo è 0000,0000...9999,9999.

Premere quindi F2 per accedere alla configurazione della densità alle condizioni standard.

```
Low Flow Cutoff
      000000.000
Shift  Enter  Mod
```

"Density SC" (**densità alle condizioni standard**).

(20 °C; 101.325 KPa). Utilizzata per la visualizzazione della portata.

```
Density SC
      1.0000 Kg/m3
Shift  Enter  Mod
```

Il **coefficiente di conversione** ("Conversion Coe") del misuratore è il valore di riferimento; se richiesto può essere modificato.

Il misuratore conosce il coefficiente di conversione di 59 gas. Il

coefficiente deve essere calcolato, se si tratta di una miscela di gas.

La densità e il coefficiente di conversione dei gas comuni sono riportati nell'Appendice I ([pag. 25](#)).

Premere quindi F2 per accedere alla portata di fondoscala.

```
Medium: 00
Air
Conversion Coe: 01.0000
Shift  Enter  Mod
```

"Full Scale Flow" (**portata di fondoscala**) corrisponde all'uscita 4-20 mA e l'unità ingegneristica è la medesima della portata.

Il campo è 0000,0000...9999,9999.

Premere quindi F2 per accedere alla comunicazione RS485.

```
Full Scale Flow
      0000000.000
Shift  Enter  Mod
```

Configurazione della **comunicazione RS485**.

Il campo dell'indirizzo del misuratore ("Address") è 0...255.

La velocità di trasmissione ("Baud") può essere di 1200, 2400, 4800 e 9600 baud.

Parity check può essere selezionato none (nessuno), odd (dispari) e even (pari).

Premere quindi F2 per accedere alla configurazione HART.

```
Address: 001
Baud:  9600
Parity: None
Shift  Enter  Mod
```

Configurazione della **comunicazione HART**.

Il campo dell'indirizzo HART ("HART Address") è 00...15.

Se la protezione è disattivata ("Protect: Close") l'operatore può scrivere i dati; se la protezione è attivata ("Protect: Open") l'operatore non può modificare/inserire i dati.

Premere quindi F2 per accedere al parametro dell'uscita in frequenza.

```
HART Address: 00
Protect: Close
Shift  Enter  Mod
```

Uscita in frequenza: impulsi ("Pulse") ed equivalente ("Equivalent")

Se si seleziona "Pulse" (portata),
il primo valore di "Freq" è la frequenza d'impulso, che corrisponde alla **portata 0** e
Il secondo valore di "Freq" è la frequenza d'impulso, che corrisponde alla **portata massima**.
Premere quindi F3 per passare all'uscita equivalente.

Output: Pulse
Freq: 0000-5000Hz
Range: 0000100.000

Shift Enter Mod

Se si seleziona "Equivalent" (portata totale), si deve impostare il **coefficiente equivalente**.
Il coefficiente più alto è 1000.
Premere quindi F2 per accedere all'allarme del canale 1.

Output: Equivalent
Coe: 0000.0000

Shift Enter Mod

Allarme del canale 1.

Impostare l'**allarme di portata massima** (soglia di portata superiore, "Upper flow"), di **portata minima** (soglia di portata inferiore, "Lower flow"), della **temperatura massima** (soglia di temperatura superiore, "Upper temp"), della **temperatura minima** (soglia di temperatura inferiore, "Lower temp") o **nessun allarme**.
Il **valore di differenza** ("Diff") serve per evitare gli allarmi in prossimità del valore di allarme massimo. Questo valore porta l'allarme in una zona controllata, ma riduce la precisione del controllo.
Impostare questo valore in base all'applicazione e all'esperienza.

Alarm 1: upper flow
Alarm: +000000.000
Diff: 000.000

Shift Enter Mod

Allarme del canale 2

La procedura di configurazione è la medesima di quella per l'allarme del canale 1.

Alarm 2: upper flow
Alarm: +000000.000
Diff: 000.000

Shift Enter Mod

L'impostazione di **data/ora** ha effetto sull'interrogazione dei dati e sul salvataggio. Di conseguenza, impostare la data e l'ora prima di registrare i dati.

Date and Time:
2012-05-16
09:13:29

Shift Enter Mod

7.7 Taratura (Calibration)

I parametri di questo sottomenu sono molto importanti. Prima di accedere a questo sottomenu si deve inserire la relativa password. Questa protezione serve per prevenire accessi e interventi non autorizzati e non corretti.

Nel menu di configurazione, premere F1 per selezionare "Calibration" e premere F2 per accedere.
Inserire la **password** per accedere al sottomenu di taratura.
Premere quindi F2 per passare alla configurazione del valore di tensione zero.

```

Password

          000000

Shift   Enter   Mod
  
```

Questo parametro serve per impostare il **valore di tensione (Zero Volt)** quando la portata è 0.

Verificare prima, che la portata in tubazione sia zero e attendere più di 30 s affinché il flusso sia fermo.

Premere i tasti F1 e F3 simultaneamente finché il misuratore non visualizza il buon fine dell'operazione ("Success").

Questo valore può essere inserito manualmente. Premere F3 per selezionare "Input" e digitare il valore. Premere quindi F2 per inserire il valore R ("R Value", v. prossimo parametro).

Nota: Non inserire il valore di tensione zero quando il misuratore è in funzione.

```

Zero Volt: Measure
0.6500V
Please confirm the flow is 0

Shift   Enter   Mod
  
```

```

Zero Volt: Input
0.6500V
Please confirm the flow is 0

Shift   Enter   Mod
  
```

Questo parametro ("R Value") serve per inserire il **valore di resistenza del sensore di temperatura**.

Premere quindi F2 per passare alla tabella di velocità.

```

R Value (0°C):
1000.000 Ω

Shift   Enter   Mod
  
```

Il parametro "Current" consente la **taratura della corrente**. Se l'uscita in corrente presenta una deviazione, questo sottomenu serve per tarare questa uscita.

Premere F" per inserire la corrente zero e il coefficiente di corrente.

```

Current: 4mA
Actual: 00.0000

Shift   Enter   Mod
  
```

Taratura della corrente zero e del coefficiente di taratura.

Nota: Questi valori non devono essere modificati se il misuratore di portata è in funzione.

```

Zero: +0.0000
Coe: 1.0000

Shift   Enter   Mod
  
```

7.8 Password

In questo sottomenu si possono modificare le **password di accesso ad alcuni parametri**.

Nel menu di configurazione, premere F1 per selezionare "Password" e premere F2 per accedere.

In questo menu si possono impostare le **password del reset completo** ("Total"), **del reset dei parametri** ("Reset") e **della taratura** ("Calibration").

Password		
Total	Reset	Calibration
Shift	Enter	Mod

Dopo aver inserito le password, premere F2 per salvare la configurazione. Il display LC visualizza "Successs" e ritorna al menu principale.

Setup Password:		
Old: 000000		
New: 000001		
Shift	Enter	Mod

7.9 Interrogazione dei dati (Query)

Nel menu di configurazione, premere F1 per selezionare "Query" e quindi premere F2 per accedere.

Nel sottomenu, sono disponibili le **registrazioni giornaliere** ("Day Record"), **mensili** ("Month Record") e **annuali** ("Year Record").

Day Record		
Month Record		
Year Record		
Shift	Enter	Mod

In questo sottomenu, premere F1 per selezionare "Day Record" e premere F2 per accedere.

Premere quindi F1 per spostare il cursore e F3 per modificare la data.

Nell'esempio a lato, "80.03 Nm3" è lo stato del totalizzatore registrato il 2 aprile 2012.

Per visualizzare i dati mensili e annuali, la procedura di interrogazione è la medesima.

Day Record		
2012-04-02		
80.03 Nm3		
Shift	Enter	Mod

9. RICERCA GUASTI

Guasto	Causa	Rimedio
Nessuna indicazione sul display	1. Assenza di alimentazione 2. Alimentatore a commutazione danneggiato 3. I cablaggi a 24 VDC sono invertiti 4. Display LC posizionato non correttamente 5. Display LC danneggiato	Alimentare il misuratore di portata Attivare l'alimentazione. Se l'indicatore di alimentazione non si accende, significa che SMPS è danneggiato. Contattare SMERI. Controllare le connessioni, correggerle Reinstallare il display Controllare se l'indicatore di alimentazione è acceso. Se è acceso, significa che il display è danneggiato. Contattare SMERI
Ridotta velocità	1. Le connessioni del sensore sono invertite 2. Sensore sporco 3. Sensore danneggiato 4. Alcuni parametri di portata non sono impostati correttamente	Ricablare o reinstallare il sensore Pulire il sensore Contattare SMERI Verificare la relativa configurazione
Velocità anomala e forti fluttuazioni	1. Alcuni parametri di velocità non sono impostati correttamente 2. Uscita instabile o fluttuante 3. Sensore sporco 4. Sensore danneggiato	Verificare la relativa configurazione Aumentare il filtro del sistema Pulire il sensore Contattare SMERI
Uscita 4-20 mA anomala	1. Il campo 4-20 mA non è corretto 2. Il trasmettitore è guasto 3. La connessione non è un circuito chiuso	Correggere le impostazioni Contattare SMERI Verificare la connessione
Uscita in frequenza anomala	1. Alcuni parametri per l'impostazione della frequenza non sono corretti 2. Il trasmettitore è guasto 3. Il cavo di collegamento è danneggiato	Correggere le impostazioni Contattare SMERI Verificare la connessione

Ricerca guasti (continua)

Guasto	Causa	Rimedio
Allarme anomalo	1. Alcuni parametri non sono impostati correttamente	Correggere le impostazioni
	2. Il misuratore non ha una funzione di allarme	Contattare SMERI
	3. Il relè è danneggiato	Contattare SMERI
Uscita RS485 anomala	1. L'impostazione della velocità di trasmissione e dell'indirizzo non è corretta	Correggere le impostazioni
	2. I cablaggi sono invertiti	Eseguire di nuovo le connessioni
	3. Il cavo di collegamento è danneggiato	Verificare la connessione

10. APPENDICE I

Densità e coefficiente di conversione per gas comuni

Le tarature del sensore sono eseguite in laboratorio con aria. In caso di misure con gas differenti, convertire il valore usando la tabella sottostante con il relativo coefficiente di conversione.

	Gas	Calore spec. (KJ/g*°C)	Densità (g/l, 0°C)	Coefficiente conversione
0	Air	0.24	1.2048	1.0000
1	Argon (Ar)	0.125	1.6605	1.4066
2	Arsine (AsH ³)	0.1168	3.478	0.6690
3	Boron Tribromide (BBr ³)	0.0647	11.18	0.3758
4	Boron Trichloride (BCl ³)	0.1217	5.227	0.4274
5	Boron Trifluoride (BF ³)	0.1779	3.025	0.5050
6	Borane (B ² H ⁶)	0.502	1.235	0.4384
7	Carbon Tetrachloride (CCl ⁴)	0.1297	6.86	0.3052
8	Carbon Tetrafluoride (CF ⁴)	0.1659	3.9636	0.4255
9	Methane (CH ⁴)	0.5318	0.715	0.7147
10	Acetylene (C ² H ²)	0.4049	1.162	0.5775
11	Ethylene (C ² H ⁴)	0.3658	1.251	0.5944
12	Ethane (C ² H ⁶)	0.4241	1.342	0.4781
13	Allylene (C ³ H ⁴)	0.3633	1.787	0.4185
14	Propylene (C ³ H ⁶)	0.3659	1.877	0.3956
15	Propane (C ³ H ⁸)	0.399	1.967	0.3459
16	Butyne (C ⁴ H ⁶)	0.3515	2.413	0.3201
17	Butene (C ⁴ H ⁸)	0.3723	2.503	0.2923
18	Butane (C ⁴ H ¹⁰)	0.413	2.593	0.2535
19	Pentane (C ⁵ H ¹²)	0.3916	3.219	0.2157
20	Carbinol (CH ³ OH)	0.3277	1.43	0.5805
21	Ethanol (C ² H ⁶ O)	0.3398	2.055	0.3897
22	Trichloroethane (C ³ H ³ Cl ³)	0.1654	5.95	0.2763
23	Carbon Monoxide (CO)	0.2488	1.25	0.9940
24	Carbon Dioxide (CO ²)	0.2017	1.964	0.7326
25	Cyanide (C ² N ²)	0.2608	2.322	0.4493

Densità e coefficiente di conversione per gas comuni (continua)

26	Chlorine (Cl_2)	0.1145	3.163	0.8529
27	Deuterium (D_2)	1.7325	0.1798	0.9921
28	Fluoride (F_2)	0.197	1.695	0.9255
29	Germanium Tetrachloride (GeCl_4)	0.1072	9.565	0.2654
30	Germane (GeH_4)	0.1405	3.418	0.5656
31	Hydrogen (H_2)	3.4224	0.0899	1.0040
32	Hydrogen Bromide (HBr)	0.0861	3.61	0.9940
33	Hydrogen Chloride (HCl)	0.1911	1.627	0.9940
34	Hydrogen Fluoride (HF)	0.3482	0.893	0.9940
35	Hydrogen Iodide (HI)	0.0545	5.707	0.9930
36	Hydrogen Sulfide (H_2S)	0.2278	1.52	0.8390
37	Helium (He)	1.2418	0.1786	1.4066
38	Krypton (Kr)	0.0593	3.739	1.4066
39	nitrogen (N_2)	0.2486	1.25	0.9940
40	Neon (Ne)	0.2464	0.9	1.4066
41	Ammonia (NH_3)	0.5005	0.76	0.7147
42	Nitric Oxide (NO)	0.2378	1.339	0.9702
43	Nitrogen Dioxide (NO_2)	0.1923	2.052	0.7366
44	Nitrous Oxide (N_2O)	0.2098	1.964	0.7048
45	Oxygen (O_2)	0.2196	1.427	0.9861
46	Phosphorus Trichloride (PCl_3)	0.1247	6.127	0.3559
47	Phosphorane (PH_3)	0.261	1.517	0.6869
48	Phosphorus Pentafluoride (PF_5)	0.1611	5.62	0.3002
49	Phosphorus Oxychloride (POCl_3)	0.1324	6.845	0.3002
50	Silicon Tetrachloride (SiCl_4)	0.127	7.5847	0.2823

Densità e coefficiente di conversione per gas comuni (continua)

51	Silicon Fluoride (SiF ₄)	0.1692	4.643	0.3817
52	Silane (SiH ₄)	0.3189	1.433	0.5954
53	Dichlorosilane (SiH ₂ Cl ₂)	0.1472	4.506	0.4095
54	Trichlorosilane (SiHCl ₃)	0.1332	6.043	0.3380
55	Sulfur Hexafluoride (SF ₆)	0.1588	6.516	0.2624
56	Sulfur Dioxide (SO ₂)	0.1489	2.858	0.6829
57	Titanium Tetrachloride (TiCl ₄)	0.1572	8.465	0.2048
58	Tungsten Hexafluoride (WF ₆)	0.0956	13.29	0.2137
59	Xenon (Xe)	0.0379	5.858	1.4066

11. APPENDICE II

Valore di fondoscala per gas comuni

Unità di misura: Nm³/h. La tabella può essere estesa.

Alle condizioni standard: temperatura 20 °C e pressione 101,23 kPa.

DN (mm)	Aria	Azoto	Ossigeno	Idrogeno
15	65	65	32	10
25	175	175	89	28
32	290	290	144	45
40	450	450	226	70
50	700	700	352	110
65	1200	1200	600	185
80	1800	1800	900	280
100	2800	2800	1420	470
125	4400	4400	2210	700
150	6300	63000	3200	940
200	10000	10000	5650	1880
250	17000	17000	8830	2820
300	25000	25000	12720	4060
400	45000	45000	22608	7200
500	70000	70000	35325	11280
600	100000	100000	50638	16300
700	135000	135000	69240	22100
800	180000	180000	90432	29000
900	220000	220000	114500	77807
1000	280000	280000	141300	81120
1200	400000	400000	203480	91972
1500	600000	600000	31800	10152
2000	700000	700000	565200	18048

La formula di correlazione della portata alle condizioni operative e alle condizioni standard è la seguente:

$$Q_s = \frac{0.101325+p}{0.10325} * \frac{273.15+20}{273.15+t} * Q_n$$

Qs: portata alle condizioni standard (Nm³/h).

Qn: portata alle condizioni operative (m³/h).

t: temperatura del gas alle condizioni operative (°C).

p: pressione del gas alle condizioni operative (pressione relativa, kPa).



SMERI s.r.l.
Via Mario Idiomi 3/13
20090 Assago MI
Tel. +39 02 539 8941
Fax +39 02 539 3521
E-mail: smeri@smeri.com
www.smeri.com

