

## Füllstand-Grenzschalter Bedienungsanleitung


## Level-Limit-Switch Instruction Manual

Alpro-Instruments Ltd.  
Malta  
[www.alpro-shsp.com](http://www.alpro-shsp.com)


### Einsatz / Verwendung Applications

Füllstand-Grenzschalter zur Füllstandmessung von Schüttgütern, eisfreier als Voll-, Beladungs- und Leerstand.

Level limit switch for monitoring of bulk goods. Applicable as full-, demand- and empty detector.



### Zusammenbau Assembly




Hinweis:  
Zusammenbau mit Verlängerung;  
siehe Anleitung, die den Verlängerungen beigelegt.

Note:  
Assembly with extension:  
see instruction which is delivered with the extension.

### Einstellung Adjustment

#### Einstellung der Federkraft Adjustment of the spring force



Installation, Wartung und Inbetriebnahme darf nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.

Das Gerät darf nur so eingesetzt werden, wie es die Betriebsanleitung vorsieht. Bei unangemessenem Gebrauch des Gerätes ist die Sicherheit nicht gewährleistet.

Für den elektrischen Anschluss müssen die örtlichen Vorschriften oder VDE 0100 beachtet werden.

Alle Anschlüsse müssen für wenigstens 250V AC Betriebsspannung geeignet sein. Die Temperaturbelastigkeit muss mindestens 80°C betragen.

Zum Schutz gegen indirekte Berührungen gefährlicher Spannung muss im Falle eines automatischen Ausschaltens (Fl-Schützschalter) der Versorgungsspannung gewährleistet sein.

Es muss in der Nähe des Gerätes ein Schalter als Stromversorgung für die Anschlussspannung vorgesehen werden.

### Allgemeine Sicherheits / Warnhinweise General Safety / Warning Notes

Die verwendeten Materialien müssen auf chemische Beständigkeit geprüft werden.

Installation, Instandhaltung und Inbetriebnahme müssen bei qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.

Das Produkt darf nur im Rahmen der in dieser Anleitung festgelegten Praktiken eingesetzt werden. In der Fall eines fehlerhaften Umgangs kann die Sicherheit nicht gewährleistet werden.

Bei der terminalen Verbindung des Geräts, die lokale Vorschriften oder VDE 0100 (Regulations of German electrical engineers) müssen eingehalten werden.

Aus schließen der Spannung vor dem Öffnen des Geräts.


Alle Feldverbindungen müssen für eine Spannung von mindestens 250V AC geeignet sein. Die Temperaturbelastung muss mindestens 80°C betragen.

In the case of a defect, the distribution voltage must automatically be cut off by a RCCB protection switch so as to protect the user of the device from indirect contact with dangerous voltage.

A voltage-disconnecting switch must be provided near the device.

Materials of construction must be checked on their chemical compatibility.


### Abmessungen / Materialien Dimensions / Materials




(1) General Bestellung  
According to order

### Technische Daten Technical data

#### Mechanische Belastbarkeit Mechanical load




#### Prozeßbedingungen Process specifications



Aufführung mit Verlängerung nur als Vollmelder erlaubt.  
Version with extension only permitted as full detector.

### Montage Installation


#### Befestigen / Dichten Fixing / Sealing



#### Ausrichtung Alignment




#### Deckelsicherungsbeschreibung Safety lock for lid



Remove before opening the lid.  
Close the lid tight and tighten the screw to the end stop.

#### Mechanische Belastung Mechanical load




Aufführung mit Verlängerung nur als Vollmelder erlaubt.  
Version with extension only permitted as full detector.

#### Kabelanschluß Cable inlet

Geignete Kabelverschraubung oder -Vermehrungssystemen verwenden. Nicht benötigte Anschlüsse dicht verschließen.  
Use suitable cable glands or conduit system. Not used entries have to be closed tight.

### Schaltlogik Switching logic



### Wartung Maintenance

Normalweise nicht erforderlich.  
Normally not necessary.